

# ДЕКОДЕР DALI SR-2701B



- Включение / выключение
- ~220 В
- 500 Вт

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Декодер предназначен для включения и выключения источников света с напряжением питания ~220 В.
- 1.2. Управляется внешним сигналом с использованием цифрового интерфейса DALI (Digital Addressable Lighting Interface).
- 1.3. Соответствует стандартам IEC62386-102 и IEC62386-207, совместим со стандартным оборудованием DALI различных производителей: OSRAM, TRIDONIC, HELVAR и многих других.
- 1.4. Назначение адреса выполняется кнопками на корпусе или мастер-контроллером по шине DALI.
- 1.5. Отображение адреса на встроенном цифровом дисплее.
- 1.6. Компактный размер, удобное подключение.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Входное напряжение                    | <b>AC 100-240 В</b>   |
| Выходное напряжение                   | <b>AC 100-240 В</b>   |
| Максимальный выходной ток             | <b>5 А</b>            |
| Максимальная мощность нагрузки        | <b>500 Вт *</b>       |
| Степень защиты от внешних воздействий | <b>IP20</b>           |
| Температура окружающего воздуха (ta)  | <b>-20 ... +50 °С</b> |
| Максимальная температура корпуса (tc) | <b>+75 °С</b>         |
| Габаритные размеры                    | <b>168×58×28 мм</b>   |

\*для нагрузки без реактивной составляющей, например, ламп накаливания.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Более подробную информацию о декодерах Вы можете найти на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru).

### 3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.




Рис. 1. Схема подключения декодеров.

- 3.1. Извлеките декодер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Закрепите декодер в месте установки.
- 3.3. Подключите источник света к выходу OUTPUT декодера, соблюдая порядок подключения проводов (Рис. 1).
- 3.4. Подключите панель DALI к входу D1 и D2 декодера.
- 3.5. Подключите провода от электросети ~220 В к входу INPUT декодера, соблюдая порядок подключения проводов.
- 3.6. Убедитесь, что схема собрана правильно, соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются. Замыкание проводов может привести к отказу декодера.
- 3.7. Включите питание оборудования.
- 3.8. Выполните настройку декодера.  
Декодер поддерживает автоматическую и ручную установку адреса.  
Для ручной установки адреса:
  - Нажмите и удерживайте кнопку Кн1 или Кн2 более 3 секунд. Мигание цифрового индикатора подтверждает вход в режим программирования.
  - При помощи кнопок установите нужный адрес. Кн1 устанавливает десятки, Кн2 – единицы.
  - После установки адреса нажмите и удерживайте кнопку Кн1 или Кн2 более 3 секунд. Сохранение адреса будет выполнено, когда цифровой индикатор перестанет мигать.
- 3.9. Проверьте работу оборудования.



#### 4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации изделия:
  - Эксплуатация только внутри помещений.
  - Температура окружающего воздуха от -20 до +50 °С.
  - Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °С, без конденсации влаги.
  - Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Не устанавливайте оборудование в закрытом пространстве. Если температура корпуса во время работы превышает +60 °С, обеспечьте дополнительную вентиляцию.
- 4.3. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.
- 4.4. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на изделие.
- 4.5. Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов.
- 4.6. Монтаж производите с учетом возможности доступа для последующего обслуживания оборудования. Не устанавливайте оборудование в места, доступ к которым будет невозможен.
- 4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание в проводах может привести к отказу изделия.
- 4.8. Возможные неисправности и методы их устранения.

| Неисправность                                    | Причина неисправности   | Метод устранения  |
|--|---|---|
| Декодер не включается, индикатор не светится.    | Нет сетевого напряжения.  | Проверьте и устраните причину отсутствия сетевого напряжения.                             |
|  | Нет контакта в соединениях.   | Проверьте все подключения и устраните причину.  |
| Декодер включился, но управление не выполняется. | Нет питания на шине DALI.   | Проверьте наличие и исправность блока питания DALI.                                       |
|  | Обрыв или короткое замыкание на линии DALI.                                 | Найти и устранить обрыв или короткое замыкание.   |
|  | Неверно произведена конфигурация и настройка устройства DALI.               | Выполните правильную конфигурацию и произведите соответствующие настройки.                |
| Температура корпуса более +60 °С.                | Большая дистанция между устройствами DALI или недостаточное сечение кабеля. | Сократите дистанцию между устройствами DALI либо выберите соответствующее сечение кабеля. |
|  | Недостаточное пространство для отвода тепла.                                | Обеспечьте дополнительную вентиляцию.   |